



No. VL01-000126

2018年11月15日

お客様各位

株式会社ベリタス  
バイオサイエンス本部  
シニアマネージャー 矢代重雄  
製品担当 幹 健  
〒105-0013 東京都港区浜松町 1-10-14  
住友東新橋ビル 3号館 5階  
TEL03-5776-0078 FAX03-5776-0076

## Dynabeads™ GC-Combo 英語プロトコル表記ミスのご連絡

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

現在販売をさせていただいております Dynabeads™ GC-Combo(カタログ番号 DB73002 および DB73012)におきまして、添付文書(英語)のプロトコル上に表記ミスがあることが判明致しました。この度はご不便をおかけしてしまい申し訳ございません。詳細に関しましては下記をご確認ください。

敬具

### 記

表記ミスの箇所: Add 1mL of **1** × SL Buffer A and 1mL of the 10 × SL Buffer B to a flat-sided L-10tube

正しい表記: Add 1mL of **10** × SL Buffer A and 1mL of the 10 × SL Buffer B to a flat-sided L-10tube

### 【対象ロット番号】

00544008, 00543985, 00544016, 00552860, 00552965, 00552917, 00557728, 00557735, 00573790,  
00573802, 00574106, 00578685, 00578725, 00578715, 00585473, 00585464, 00596533, 00596766,  
00603939, 00603987, 00603960, 00604488, 00604483, 00611855, 00611961, 00628047, 00628025,  
00628599, 00628586, 00630892, 00630931, 00647340, 00647373, 00652771, 00652745, 00652979,  
00661612, 00661593, 00664708, 00668836, 00669218, 00673083, 00673094, 00679237, 00679222,  
00687649, 00690135, 00703386, 00710439, 00710449

以上